

橋梁点検結果(地方公共団体)

橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次 (西暦)	経過年数	橋長 (m)	幅員 (m)	管理者	行政区域		点検記録
							管理者名	都道府県名	市区町村名	判定区分
水車橋	(スイシャバシ)	日の出線	1966	51	28	4.0	赤井川村	北海道	赤井川村	I
北部橋	(ホクフバシ)	日の出線	1993	24	21	4.1	赤井川村	北海道	赤井川村	II
母沢橋	(モサワバシ)	母沢線	1970	47	34	5.0	赤井川村	北海道	赤井川村	III
旭橋	(アサヒバシ)	東三番線	1974	43	39	4.0	赤井川村	北海道	赤井川村	II
富田橋	(トミタバシ)	富田線	1991	26	50	10.0	赤井川村	北海道	赤井川村	III
沼の沢橋	(ヌマノサワバシ)	東五番線	1972	45	55	3.0	赤井川村	北海道	赤井川村	III
長寿橋	(チョウジュバシ)	東旭丘線	1973	44	49	3.0	赤井川村	北海道	赤井川村	III
共和橋	(キョウワバシ)	共栄東線	1979	38	35	4.0	赤井川村	北海道	赤井川村	III
寿橋	(コトギバシ)	母沢線	1984	33	34	9.6	赤井川村	北海道	赤井川村	III
町内西橋	(チョウナイニシバシ)	町内西線	1993	24	18	8.5	赤井川村	北海道	赤井川村	I
共栄南橋	(キョウエイミナミバシ)	共栄西線	1989	28	19	8.0	赤井川村	北海道	赤井川村	I
明治橋	(メイジバシ)	明治鉱山通線	1962	55	40	4.0	赤井川村	北海道	赤井川村	II
錦盛橋	(キンセイバシ)	轟線	1961	56	40	4.0	赤井川村	北海道	赤井川村	II
岩根橋	(イワネバシ)	落合線	1991	26	31	6.5	赤井川村	北海道	赤井川村	II
青獅子橋	(アオジシバシ)	小樽沢線	2000	17	30	6.0	赤井川村	北海道	赤井川村	II
常盤橋	(トキワバシ)	赤井川高原道路	1989	28	61	11.0	赤井川村	北海道	赤井川村	II
喜多野橋	(キタノバシ)	赤井川高原道路	1991	26	21	13.5	赤井川村	北海道	赤井川村	II

※点検記録の判定について

- 区分
 I. 健全
 II. 予防保全段階
 III. 早期措置段階
 IV. 緊急措置段階

- 状態
 道路橋の機能に支障が生じていない状態
 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態
 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態