

平成30年度 橋梁点検結果(地方公共団体)

| 橋梁名(フリガナ) | | 路線名 | 架設年次 (西暦) | 経過年数 | 橋長 (m) | 幅員 (m) | 管理者 | 行政区域 | | 点検記録 |
|-----------|---------|-----|--------------|------|-----------|-----------|------|-------|-------|------|
| | | | | | | | 管理者名 | 都道府県名 | 市区町村名 | 判定区分 |
| 放水橋 | ホウスイハシ | 明治線 | 1994 | 25 | 11.00 | 4.00 | 赤井川村 | 北海道 | 赤井川村 | Ⅱ |
| 集水橋 | シュウスイハシ | 明治線 | 1994 | 25 | 9.00 | 4.00 | 赤井川村 | 北海道 | 赤井川村 | Ⅱ |
| 桜橋 | サクラハシ | 落合線 | 1994 | 25 | 6.50 | 4.00 | 赤井川村 | 北海道 | 赤井川村 | Ⅱ |
| 梅橋 | ウメハシ | 落合線 | 1994 | 25 | 6.50 | 4.10 | 赤井川村 | 北海道 | 赤井川村 | Ⅱ |
| 松橋 | マツハシ | 落合線 | 1994 | 25 | 6.50 | 4.10 | 赤井川村 | 北海道 | 赤井川村 | Ⅱ |
| 都橋 | ミヤコハシ | 都南線 | 2015 | 4 | 2.90 | 7.50 | 赤井川村 | 北海道 | 赤井川村 | Ⅰ |

※点検記録の判定について

区分

- Ⅰ. 健全
- Ⅱ. 予防保全段階
- Ⅲ. 早期措置段階
- Ⅳ. 緊急措置段階

状態

- 道路橋の機能に支障が生じていない状態
- 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
- 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずるべき状態
- 道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態