

令和5年度一般廃棄物最終処分場維持管理状況報告書

1. 施設概要

施 設 設 置 者 名	赤井川村		
施 設 名	赤井川村一般廃棄物最終処分場		
施 設 所 在 地	余市郡赤井川村字都139番地1		
許 可 年 月 日	平成8年11月11日	許 可 番 号	環整第462-5号
埋 立 地 面 積	4,900 m ²	埋 立 容 量	17,200 m ³
浸 出 水 処 理 方 式	回転円板+凝集沈殿+砂ろ過+活性炭吸着		
浸 出 水 処 理 施 設 規 模	15 m ³	埋 立 対 象 廃 棄 物	焼却灰、不燃ごみ、粗大ごみ

2. 埋立状況

(t)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
埋 立 量	8.26	5.65	8.81	8.70	3.80								
収 集	3.99	2.53	2.89	3.60	2.64								
自己搬入	3.96	2.56	5.84	4.69	0.99								
事 業 系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
その他	0.31	0.56	0.08	0.41	0.17								
焼却残渣	0.00	0.00	0.00	17.14	0.00								
脱水汚泥	0.44	0.00	0.52	0.46	0.00								
覆 土 量	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00								
合 計	8.70	5.65	9.33	26.30	108.80								

3. 地下水、放流水の状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
浸 出 水	PH	7.5	7.2	7.5	7.6	7.7							
	BOD(mg/L)	3.9	4.7	5.5	5.9	8.9							
	SS(mg/L)	5.2	6.0	9.0	3.5	10.2							
	窒素含有量(mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
放 流 水	PH	7.1	7.0	7.2	7.0	7.3							
	BOD(mg/L)	1.2	0.7	0.5	0.5	0.4							
	SS(mg/L)	0.4	0.2	1.0	0.4	0.2							
	窒素含有量(mg/L)	5.8	3.4	2.9	3.6	5.4							
地 下 水	電気伝導率(上流)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	電気伝導率(下流)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン(上流)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化物イオン(下流)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. その他施設の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
悪臭の発散状況	適 否	適 否	適 否	適 否	適 否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否
害虫等の発生状況	無 有	無 有	無 有	無 有	無 有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
覆土の状況	適 否	適 否	適 否	適 否	適 否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否
ごみの飛散、流出	適 否	適 否	適 否	適 否	適 否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否	適・否
浸出水の内部貯留	無 有	無 有	無 有	無 有	無 有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有
法面、擁壁等の崩壊	無 有	無 有	無 有	無 有	無 有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有	無・有